

Tønsberg Kommune
Pb. 2410
3104 Tønsberg

Vår ref.
33-18

Kontakt
Bjørnar Vedvik

Dato
29.01.2019

Deres ref.
19/2473 - Kine Rypdal

Vedr. GBNR. 1002/430 - Stoltenbergs Gate 18, 3110 Tønsberg - Redegjørelse materialbruk og detaljer vinduer.

Viser til tilbakemelding fra Kommunen datert 15.01.19 om ytterligere redegjørelse arkitektur. Viser også til tidligere innsendt følgebrev datert 30.11.18 om planstatus, ønsket tiltak og orientering om rehabiliteringsprinsipper som vil bli ivaretatt gjennom tiltakene i denne søknaden.

Generelt tiltak for bygningen

Bygningen ønskes oppgradert med tanke på generell rehabilitering da bygningen lider under å ha et stort etterslep av nødvendig vedlikehold. Det søkes også om rivning av tidligere små påbygg/tilbygg som bryter med den særegne sveitserstil karakter. Det bygges om innvendig samt at det ønskes et påbygg på del av bygg iht. tegninger.

Kledning og etterisolering

Bygget blir blant annet etterisolert (kryssisolering) utvendig med 50mm isolasjon, med tanke på både lyd og brann. Eksisterende kledning er i så dårlig forfatning at den ikke lar seg gjenbruke. Eksisterende kledning vil derfor bli erstattet av ny kledning i tilsvarende format. Se fig.1 under.




Fig.1 Perle Rustikk Ru SP3 med 20mm skygge.

Vinduer, listverk og sveitserdekor

Bygget vil få nye tidsriktige vinduer med riktige oppdeling og proporsjoner, men tilpasset moderen energi og lydkrav. Se tegninger. Det etableres mønekruss og vannbrett iht. tegninger. Utvendig listverk, gerikter og vannbrett til vinduer vil blir utført iht. detaljer under.




Fig.2 vindusdetaljer

Takstein

Deler av eksisterende stein er byttet ut oppigjennom og ivaretar ikke den særegne sveitserstil karakteren. Bygget vil få ny takstein type rød og enkelkrum. Se fig.3



Fig.3 Takstein RT 806 eller tilsvarende

Håper på en snarlig skriftlig tilslutning til rehabiliteringsprinsippene for tiltaket. Vi mener ønsket rehabilitering vil være med på å ivareta og bevare eksisterende bygningsmiljø med den særegne sveitserstil-karakter, -og vi håper på å komme raskt i gang med oppgradering av dette området som bærer preg av stort forfall og mangel på vedlikehold.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen



BJØRNAR VEDVIK